

柏崎マリーナ利用者様

令和7年 8月 30日

柏崎マリン開発

今季において、大型桟橋係留のヨット（30フィート級）が港内入港し、係留桟橋方向に転舵しようとしたところ、マリーナ東防波堤付近の堆積砂にキールを乗り上げたとの報告を頂きました。

その旨、柏崎地域振興局に報告し、対応を急いでおりますが、当面の間は下記位置に簡易式浮標灯を設置しますので、大型艇（ヨット等）の出入港時には、浮標灯を迂回する形での操船をお願いいたします。

浮標灯は水深：-2.5m付近に設置いたします。

設置は、9月1日以降を予定しています。

柏崎マリーナ御利用の皆様には、大変ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

